

PYTANIA NR 14

1. *W kosztorysie ślepym w elemencie robót „Biały montaż” – brak poz. muszle klozetowe (ustępy) szt. 5. Prosimy podać czy należy zamontować „kompakty” czy ustępy na stelażach?*

Ad. 1.

W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą montażu 5 szt. kompletnych misek ustępowych. Należy zamontować miski ustępowe stojące tzw. kompaktowe.

2. *Prosimy podać czy brodziki natryskowe kpl. 1 poz. 150 zamontować z kabiną?*

Ad. 2.

Tak. Brodzik zamontować z kabiną.

3. *W poz. 135 – wentylatory dachowe szt. 4 – nie podano typu wentylatorów?*

Ad. 3.

W wycenie należy uwzględnić montaż 4 szt. mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy 250 mm i wydajności zapewniającej min. 2 krotną na godzinę wymianę powietrza w pomieszczeniu nr 11 - Sala.

4. *Prosimy o określenie materiałów na wykonanie rurociągów z kotłowni do rozdzielaczy centralnego ogrzewania o śr. 22, 35 i 42 mm?*

Ad. 4.

Materiał zgodnie z projektem – rys. nr S-05_, tj. Cu czyli miedź.